

Al Sig. Sindaco Riccardo Mastrangeli
e.p.c. :

Al Segretario Generale Mauro Andreone
All'Assessore lavori pubblici Angelo Retrosi
All'assessore Ambiente Scaccia Antonio
Al dirigente Architetto Giuseppe Viscogliosi
Al Comandante della Polizia Municipale
Dr. Dino Padovani
Al dirigente Ambiente Vincenzo Giannotti

COMUNE DI FROSINONE
PROTOCOLLO GENERALE

15/06/2025

POSTALINVESTIMENTO

Oggetto: trasmissione petizione sulla sicurezza pedonale e stradale e sul decoro di Viale America Latina

Si trasmette la presente petizione sottoscritta da 131 cittadini

Poniamo all'attenzione le molteplici carenze di mancata sicurezza e decoro che gli utenti riscontrano percorrendo viale America Latina, siano essi pedoni(i più esposti al rischio) che automobilisti.

Di seguito vogliamo esplicitare a puro titolo informativo una sintetica disamina delle situazioni:

1) Sicurezza pedonale

- Assenza del marciapiede nel tratto dal civico n° 226 al n° 232. Nella zona si sono già verificati incidenti con investimento di pedoni anche con serie conseguenze.
- Lo stato dei marciapiedi esistenti, nonostante il recente intervento di manutenzione, mostra ancora carenze nell'omogeneità della pavimentazione, soprattutto in prossimità dei tigli. Inoltre segnaliamo la mancanza di adeguate protezioni di sicurezza su alcuni tratti sul lato delle due vallate.
- Necessità di incrementare gli attraversamenti pedonali per facilitare gli attraversamenti della carreggiata.

2) Sicurezza stradale

- Assenza della segnaletica orizzontale: sia essa mancante (righe di mezzzeria) che, ove esistente, scarsamente visibile o invisibile (righe di delimitazione laterale e strisce di attraversamento pedoni)
 - Parcheggio "selvaggio" che si riscontra spesso sia nella zona prospiciente il bar Ricci, che nell'area della Farmacia del Viale dove le operazioni di scarico merci del supermercato CONAD creano potenziali pericoli al regolare transito dei veicoli.
- Inoltre segnaliamo il "caos" che si crea davanti alla scuola Ignazio De Luca negli orari di entrata / uscita con parcheggi che ostacolano non solo lo scorrimento del traffico, che invade anche via del Poggio impedendone l'accesso, ma anche rendono poco sicura l'uscita degli alunni.

- La pericolosa velocità di percorrenza delle auto che deve essere limitata ponendo in essere adeguate azioni atte a prevenirla/limitarla incrementando i controlli.

3) Decoro urbano

- Camminando o passeggiando sul viale si nota il pessimo stato delle scarpate di confine al marciapiede. Esse, totalmente abbandonate dai proprietari, sono diventate il ricettacolo di rifiuti di ogni genere creando di fatto vere e proprie mini discariche, anche a causa dell'incuria di chi le deve mantenere in ordine.


- La manutenzione degli imponenti Tigli che caratterizzano il viale. Essi necessitano di un adeguato e sistematico ciclo di potature che aiuti a mantenerli in buona salute. Condizione, che in prospettiva, espone a rischi di rotture di rami con le potenziali conseguenze che ben conosciamo.

Inoltre stride questo stato di abbandono, in un contesto nel quale la Sua amministrazione dichiara una sensibilità nei confronti del decoro e della sicurezza oltre che ambientale per le aree verdi. Sarebbe utile una attenta riflessione su come preservare e migliorare il verde esistente. .

Concludendo, certi della sua sensibilità, le chiediamo di porre in essere tutte le azioni necessarie affinché' una importante parte di Frosinone non giaccia in quello che può sembrare un pericoloso stato di abbandono.

Con ossequi

In allegato le firme dei cittadini con la petizione



COMUNE DI FROSINONE
PROTOCOLLO GENERALE



05 GIU. 2025

POSTA IN ARRIVO

All'ill.mo sig. Sindaco di Frosinone

Oggetto: esposto sicurezza pedonale e stradale di Viale America Latina

Poniamo alla Sua attenzione le molteplici carenze di mancata sicurezza e decoro che gli utenti riscontrano percorrendo viale America Latina, siano essi pedoni(i più esposti al rischio) che automobilisti.

Di seguito vogliamo esplicitare a puro titolo informativo una sintetica disamina delle situazioni:

1) Sicurezza pedonale

- Assenza del marciapiede nel tratto dal civico n° 226 al n° 232. Nella zona si sono già verificati incidenti con investimento di pedoni anche con serie conseguenze.
- Lo stato dei marciapiedi esistenti, nonostante il recente intervento di manutenzione, mostra ancora carenze nell'omogeneità della pavimentazione, soprattutto in prossimità dei tigli. Inoltre segnaliamo la mancanza di adeguate protezioni di sicurezza su alcuni tratti sul lato delle due vallate.
- Necessità di incrementare gli attraversamenti pedonali per facilitare gli attraversamenti della carreggiata.

2) Sicurezza stradale

- Assenza della segnaletica orizzontale: sia essa mancante (righe di mezzzeria) che, ove esistente, scarsamente visibile o invisibile (righe di delimitazione laterale e strisce di attraversamento pedoni)
- Parcheggio "selvaggio" che si riscontra spesso sia nella zona prospiciente il bar Ricci, che nell'area della Farmacia del Viale dove le operazioni di scarico merci del supermercato CONAD creano potenziali pericoli al regolare transito dei veicoli. Inoltre segnaliamo il "caos" che si crea davanti alla scuola Ignazio De Luca negli orari di entrata / uscita con parcheggi che ostacolano non solo lo scorrimento del traffico, che invade anche via del Poggio impedendone l'accesso, ma anche rendono poco sicura l'uscita degli alunni.
- La pericolosa velocità di percorrenza delle auto che deve essere limitata ponendo in essere adeguate azioni atte a prevenirla/limitarla incrementando i controlli.

3) Decoro urbano

- Camminando o passeggiando sul viale si nota il pessimo stato delle scarpate di confine al marciapiede. Esse, totalmente abbandonate dai proprietari, sono diventate il ricettacolo di rifiuti di ogni genere creando di fatto vere e proprie mini discariche, anche a causa dell'incuria di chi le deve mantenere in ordine.
- La manutenzione degli imponenti Tigli che caratterizzano il viale. Essi necessitano di un adeguato e sistematico ciclo di potature che aiuti a mantenerli in buona salute. Condizione, che in prospettiva, espone a rischi di rotture di rami con le potenziali conseguenze che ben conosciamo.

[illegible]

All'ill.mo sig. Sindaco di Frosinone

Oggetto: esposto sicurezza pedonale e stradale di Viale America Latina

Poniamo alla Sua attenzione le molteplici carenze di mancata sicurezza e decoro che gli utenti riscontrano percorrendo viale America Latina, siano essi pedoni (i più esposti al rischio) che automobilisti.

Di seguito vogliamo esplicitare a puro titolo informativo una sintetica disamina delle situazioni:

1) Sicurezza pedonale

- Assenza del marciapiede nel tratto dal civico n° 226 al n° 232. Nella zona si sono già verificati incidenti con investimento di pedoni anche con serie conseguenze.
- Lo stato dei marciapiedi esistenti, nonostante il recente intervento di manutenzione, mostra ancora carenze nell'omogeneità della pavimentazione, soprattutto in prossimità dei tigli. Inoltre segnaliamo la mancanza di adeguate protezioni di sicurezza su alcuni tratti sul lato delle due vallate.
- Necessità di incrementare gli attraversamenti pedonali per facilitare gli attraversamenti della carreggiata.

2) Sicurezza stradale

- Assenza della segnaletica orizzontale: sia essa mancante (righe di mezzzeria) che, ove esistente, scarsamente visibile o invisibile (righe di delimitazione laterale e strisce di attraversamento pedoni)
 - Parcheggio "selvaggio" che si riscontra spesso sia nella zona prospiciente il bar Ricci, che nell'area della Farmacia del Viale dove le operazioni di scarico merci del supermercato CONAD creano potenziali pericoli al regolare transito dei veicoli.
- Inoltre segnaliamo il "caos" che si crea davanti alla scuola Ignazio De Luca negli orari di entrata / uscita con parcheggi che ostacolano non solo lo scorrimento del traffico, che invade anche via del Poggio impedendone l'accesso, ma anche rendono poco sicura l'uscita degli alunni.
- La pericolosa velocità di percorrenza delle auto che deve essere limitata ponendo in essere adeguate azioni atte a prevenirla/limitarla incrementando i controlli.

3) Decoro urbano

- Camminando o passeggiando sul viale si nota il pessimo stato delle scarpate di confine al marciapiede. Esse, totalmente abbandonate dai proprietari, sono diventate il ricettacolo di rifiuti di ogni genere creando di fatto vere e proprie mini discariche, anche a causa dell'incuria di chi le deve mantenere in ordine.
- La manutenzione degli imponenti Tigli che caratterizzano il viale. Essi necessitano di un adeguato e sistematico ciclo di potature che aiuti a mantenerli in buona salute. Condizione, che in prospettiva, espone a rischi di rotture di rami con le potenziali conseguenze che ben conosciamo.

Inoltre stride questo stato di abbandono, in un contesto nel quale la Sua amministrazione dichiara una sensibilità nei confronti del decoro e della sicurezza oltre che ambientale per le aree verdi. Sarebbe utile una attenta riflessione su come preservare e migliorare il verde esistente. .

Concludendo, certi della sua sensibilità, le chiediamo di porre in essere tutte le azioni necessarie affinché' una importante parte di Frosinone non giaccia in quello che può sembrare un pericoloso stato di abbandono.

Con ossequi

Cognome e nome	Luogo e data nascita	Comune di domicilio	Firma
PATRI VIBRONICA	ARPINO 24/06/1990	FROSINONE	Vibronica Patri
CIAMBERLANO MANUELA	FROSINONE 22/07/65	FROSINONE	Ciamberlano Manue
SCARICIA FRANCESCO	FROSINONE 24/03/1930	FROSINONE	Scaricia Francesco
VINICIA GALLI	FROSINONE 15-01-57	FROSINONE	Vinicia Galli
GIANLUCA CAU	FROSINONE 17-10-92	FROSINONE	Gianluca Cau
CRESCENZI STEFANO	FROSINONE 15-10-23	FROSINONE	Crescenzi Stefano
ANDREA PETRIGLIA	FROSINONE 16-07-1973	FROSINONE	Andrea Petriglia
DI POFI ALESSANDRA	FROSINONE 15-07-1977	FROSINONE	Di Pofi Alessandra
CRESCENZI FEDERICA	FROSINONE 08-04-1994	FROSINONE	Crescenzi Federica
DI POFI ADRIANA	12/04/1951 FROSINONE	FROSINONE	Di Pofi Adriana
PETRIGLIA DONATELLA	28-12-1976 FROSINONE	FROSINONE	Petriglia Donatella
FRANCESCO FURNIZIANI	18/09/73 CECCANO	FROSINONE	Francesco Furniziani
ROMANELLO GAETANO	16/08/61 FROSINONE	FROSINONE	Romanello Gaetano

All'ill.mo sig. Sindaco di Frosinone

Oggetto: esposto sicurezza pedonale e stradale di Viale America Latina

Poniamo alla Sua attenzione le molteplici carenze di mancata sicurezza e decoro che gli utenti riscontrano percorrendo viale America Latina, siano essi pedoni(i più esposti al rischio) che automobilisti.

Di seguito vogliamo esplicitare a puro titolo informativo una sintetica disamina delle situazioni:

1) Sicurezza pedonale

- Assenza del marciapiede nel tratto dal civico n° 226 al n° 232. Nella zona si sono già verificati incidenti con investimento di pedoni anche con serie conseguenze.
- Lo stato dei marciapiedi esistenti, nonostante il recente intervento di manutenzione, mostra ancora carenze nell'omogeneità della pavimentazione, soprattutto in prossimità dei tigli. Inoltre segnaliamo la mancanza di adeguate protezioni di sicurezza su alcuni tratti sul lato delle due vallate.
- Necessità di incrementare gli attraversamenti pedonali per facilitare gli attraversamenti della carreggiata.

2) Sicurezza stradale

- Assenza della segnaletica orizzontale: sia essa mancante (righe di mezzzeria) che, ove esistente, scarsamente visibile o invisibile (righe di delimitazione laterale e strisce di attraversamento pedoni)
- Parcheggio "selvaggio" che si riscontra spesso sia nella zona prospiciente il bar Ricci, che nell'area della Farmacia del Viale dove le operazioni di scarico merci del supermercato CONAD creano potenziali pericoli al regolare transito dei veicoli. Inoltre segnaliamo il "caos" che si crea davanti alla scuola Ignazio De Luca negli orari di entrata / uscita con parcheggi che ostacolano non solo lo scorrimento del traffico, che invade anche via del Poggio impedendone l'accesso, ma anche rendono poco sicura l'uscita degli alunni.
- La pericolosa velocità di percorrenza delle auto che deve essere limitata ponendo in essere adeguate azioni atte a prevenirla/limitarla incrementando i controlli.













3) Decoro urbano

- Camminando o passeggiando sul viale si nota il pessimo stato delle scarpate di confine al marciapiede. Esse, totalmente abbandonate dai proprietari, sono diventate il ricettacolo di rifiuti di ogni genere creando di fatto vere e proprie mini discariche, anche a causa dell'incuria di chi le deve mantenere in ordine.
- La manutenzione degli imponenti Tigli che caratterizzano il viale. Essi necessitano di un adeguato e sistematico ciclo di potature che aiuti a mantenerli in buona salute. Condizione, che in prospettiva, espone a rischi di rotture di rami con le potenziali conseguenze che ben conosciamo.

Inoltre stride questo stato di abbandono, in un contesto nel quale la Sua amministrazione dichiara una sensibilità nei confronti del decoro e della sicurezza oltre che ambientale per le aree verdi. Sarebbe utile una attenta riflessione su come preservare e migliorare il verde esistente. .

Concludendo, certi della sua sensibilità, le chiediamo di porre in essere tutte le azioni necessarie affinché una importante parte di Frosinone non giaccia in quello che può sembrare un pericoloso stato di abbandono.

Con ossequi

Cognome e nome	Luogo e data nascita	Comune di domicilio	Firma
BRACAPPA HUMBERTO	08/11/1964 CARACAS.	FROSINONE	
Antonucci MANA.	08/05/1968 FROSINONE	FROSINONE	
BRACAPPA CHIARA.	26/06/1991 FROSINONE	FROSINONE	
Michele CERVILLI	05/09/1965 Supino (FR)	Supino	
Dalichello Virginia	18-04-1957 FROSINONE	Frosinone	
Fedele Elio	01-02-49 FROSINONE	FROSINONE	
FRANCESCO STINGA	04/10/1978 NAPOLI	FROSINONE	
CUOMO BIA GIO	11/01/40 NAPOLI	VEROLI	
VITI ANNA	26/05/80 FROSINONE	BOVILLÉ FROSINONE	
COLASANTI GIUSEPPE	28/10/65 FR FROSINONE	FROSINONE	
CHIAPPINI MASSIMO	29/06/1956 FROSINONE	FROSINONE	
LIN JIAN JING	CINA 07/08/1979	FROSINONE	
PATRI 21 FEDERICO	23/02/1995 SORA	FROSINONE	

All'ill.mo sig. Sindaco di Frosinone

Oggetto: esposto sicurezza pedonale e stradale di Viale America Latina

Poniamo alla Sua attenzione le molteplici carenze di mancata sicurezza e decoro che gli utenti riscontrano percorrendo viale America Latina, siano essi pedoni (i più esposti al rischio) che automobilisti.

Di seguito vogliamo esplicitare a puro titolo informativo una sintetica disamina delle situazioni:

1) Sicurezza pedonale

- Assenza del marciapiede nel tratto dal civico n° 226 al n° 232. Nella zona si sono già verificati incidenti con investimento di pedoni anche con serie conseguenze.
- Lo stato dei marciapiedi esistenti, nonostante il recente intervento di manutenzione, mostra ancora carenze nell'omogeneità della pavimentazione, soprattutto in prossimità dei tigli. Inoltre segnaliamo la mancanza di adeguate protezioni di sicurezza su alcuni tratti sul lato delle due vallate.
- Necessità di incrementare gli attraversamenti pedonali per facilitare gli attraversamenti della carreggiata.

2) Sicurezza stradale

- Assenza della segnaletica orizzontale: sia essa mancante (righe di mezzzeria) che, ove esistente, scarsamente visibile o invisibile (righe di delimitazione laterale e strisce di attraversamento pedoni)
- Parcheggio "selvaggio" che si riscontra spesso sia nella zona prospiciente il bar Ricci, che nell'area della Farmacia del Viale dove le operazioni di scarico merci del supermercato CONAD creano potenziali pericoli al regolare transito dei veicoli.
- Inoltre segnaliamo il "caos" che si crea davanti alla scuola Ignazio De Luca negli orari di entrata / uscita con parcheggi che ostacolano non solo lo scorrimento del traffico, che invade anche via del Poggio impedendone l'accesso, ma anche rendono poco sicura l'uscita degli alunni.
- La pericolosa velocità di percorrenza delle auto che deve essere limitata ponendo in essere adeguate azioni atte a prevenirla/limitarla incrementando i controlli.












3) Decoro urbano

- Camminando o passeggiando sul viale si nota il pessimo stato delle scarpate di confine al marciapiede. Esse, totalmente abbandonate dai proprietari, sono diventate il ricettacolo di rifiuti di ogni genere creando di fatto vere e proprie mini discariche, anche a causa dell'incuria di chi le deve mantenere in ordine.
- La manutenzione degli imponenti Tigli che caratterizzano il viale. Essi necessitano di un adeguato e sistematico ciclo di potature che aiuti a mantenerli in buona salute. Condizione, che in prospettiva, espone a rischi di rotture di rami con le potenziali conseguenze che ben conosciamo.

Inoltre stride questo stato di abbandono, in un contesto nel quale la Sua amministrazione dichiara una sensibilità nei confronti del decoro e della sicurezza oltre che ambientale per le aree verdi. Sarebbe utile una attenta riflessione su come preservare e migliorare il verde esistente. .

Concludendo, certi della sua sensibilità, le chiediamo di porre in essere tutte le azioni necessarie affinché' una importante parte di Frosinone non giaccia in quello che può sembrare un pericoloso stato di abbandono.

Con ossequi

Cognome e nome	Luogo e data nascita	Comune di domicilio	Firma
POLISE FRANCESCO	FROSINONE 09/06/63	FROSINONE	
NADDEI ROMINA	CASSINO (FR) 24/08/72	FROSINONE	
GROSSI SERGIO	ARCE (FR) 12-11-57	FROSINONE	
CORSETTI LETIZIA	FORNIA (LT) 16-11-1961	FROSINONE	
PAUFILI MARIA	FROSINONE 08/02/1964	FROSINONE	
GIARDINO FRANCESCA	FROSINONE 28/10/1935	FROSINONE	
PERLINO PAOLA	FROSINONE 28-01-1964	FROSINONE	
SONIA STIRPE	VENEZIA 15/05/1966	FROSINONE	
FRANCESCO SALVINI	ROMA 25-4-40	FROSINONE	
MARIA ECCARELLI	FROSINONE 18-6-40	FROSINONE	
CHIAPPINI ANZO	FROSINONE 09-11-1955	FROSINONE	
D'AMICO RITA	21-02-1960	Castel del Volturno	

All'ill.mo sig. Sindaco di Frosinone

Oggetto: esposto sicurezza pedonale e stradale di Viale America Latina

Poniamo alla Sua attenzione le molteplici carenze di mancata sicurezza e decoro che gli utenti riscontrano percorrendo viale America Latina, siano essi pedoni(i più esposti al rischio) che automobilisti.

Di seguito vogliamo esplicitare a puro titolo informativo una sintetica disamina delle situazioni:

1) Sicurezza pedonale

- Assenza del marciapiede nel tratto dal civico n° 226 al n° 232. Nella zona si sono già verificati incidenti con investimento di pedoni anche con serie conseguenze.
- Lo stato dei marciapiedi esistenti, nonostante il recente intervento di manutenzione, mostra ancora carenze nell'omogeneità della pavimentazione, soprattutto in prossimità dei tigli. Inoltre segnaliamo la mancanza di adeguate protezioni di sicurezza su alcuni tratti sul lato delle due vallate.
- Necessità di incrementare gli attraversamenti pedonali per facilitare gli attraversamenti della carreggiata.

2) Sicurezza stradale

- Assenza della segnaletica orizzontale: sia essa mancante (righe di mezzzeria) che, ove esistente, scarsamente visibile o invisibile (righe di delimitazione laterale e strisce di attraversamento pedoni)
- Parcheggio "selvaggio" che si riscontra spesso sia nella zona prospiciente il bar Ricci, che nell'area della Farmacia del Viale dove le operazioni di scarico merci del supermercato CONAD creano potenziali pericoli al regolare transito dei veicoli. Inoltre segnaliamo il "caos" che si crea davanti alla scuola Ignazio De Luca negli orari di entrata / uscita con parcheggi che ostacolano non solo lo scorrimento del traffico, che invade anche via del Poggio impedendone l'accesso, ma anche rendono poco sicura l'uscita degli alunni.
- La pericolosa velocità di percorrenza delle auto che deve essere limitata ponendo in essere adeguate azioni atte a prevenirla/limitarla incrementando i controlli.

3) Decoro urbano

- Camminando o passeggiando sul viale si nota il pessimo stato delle scarpate di confine al marciapiede. Esse, totalmente abbandonate dai proprietari, sono diventate il ricettacolo di rifiuti di ogni genere creando di fatto vere e proprie mini discariche, anche a causa dell'incuria di chi le deve mantenere in ordine.
- La manutenzione degli imponenti Tigli che caratterizzano il viale. Essi necessitano di un adeguato e sistematico ciclo di potature che aiuti a mantenerli in buona salute. Condizione, che in prospettiva, espone a rischi di rotture di rami con le potenziali conseguenze che ben conosciamo.

Inoltre stride questo stato di abbandono, in un contesto nel quale la Sua amministrazione dichiara una sensibilità nei confronti del decoro e della sicurezza oltre che ambientale per le aree verdi. Sarebbe utile una attenta riflessione su come preservare e migliorare il verde esistente. .

Concludendo, certi della sua sensibilità, le chiediamo di porre in essere tutte le azioni necessarie affinché una importante parte di Frosinone non giaccia in quello che può sembrare un pericoloso stato di abbandono.

Con ossequi

Cognome e nome	Luogo e data nascita	Comune di domicilio	Firma
RIGNERI FIBUENE	FROSINONE 13-10-51	FROSINONE	Rigneri Fibuene
CECARELLI JALGNA	FROSINONE 24/12/85	FROSINONE	Cecarelli Jalgna
PANFILI ANNA MARIA	FROSINONE 27/07/58	FROSINONE	Panfili Anna Maria
CECARELLI NAURO	FROSINONE 13/04/58	FROSINONE	Cecarelli Nauro
BERARDI ROSA	FROSINONE 26/11/46	FROSINONE	Berardi Rosa
CIAUDIO SACCIA	FROSINONE 15/03/64	FROSINONE	Ciaudio Saccia
SP. M. A. L. O	FROSINONE 23/05/51	FROSINONE	Sp. M. A. L. O
DRAGUTINOVIC BISA	AVERSA 7.02.93	FROSINONE	Dragutinovic Bisa
PAPETTI ROSELLA	FR. 29-10-51	FR.	Rosella Papetti
PICA LYNN	FR 10-9-51	FR	Pica Lynn
DIANA PATRIZIA	FROSINONE 07-11-1964	FROSINONE	Diana
BAUCO ALESSANDRO	ROMA 12-05-1963	FROSINONE	Bauco
ALBANI PAOLA	ALBANIA 09-05-1966	FROSINONE	Albani

All'ill.mo sig. Sindaco di Frosinone

Oggetto: esposto sicurezza pedonale e stradale di Viale America Latina

Poniamo alla Sua attenzione le molteplici carenze di mancata sicurezza e decoro che gli utenti riscontrano percorrendo viale America Latina, siano essi pedoni (i più esposti al rischio) che automobilisti.

Di seguito vogliamo esplicitare a puro titolo informativo una sintetica disamina delle situazioni:

1) Sicurezza pedonale

- Assenza del marciapiede nel tratto dal civico n° 226 al n° 232. Nella zona si sono già verificati incidenti con investimento di pedoni anche con serie conseguenze.
- Lo stato dei marciapiedi esistenti, nonostante il recente intervento di manutenzione, mostra ancora carenze nell'omogeneità della pavimentazione, soprattutto in prossimità dei tigli. Inoltre segnaliamo la mancanza di adeguate protezioni di sicurezza su alcuni tratti sul lato delle due vallate.
- Necessità di incrementare gli attraversamenti pedonali per facilitare gli attraversamenti della carreggiata.

2) Sicurezza stradale

- Assenza della segnaletica orizzontale: sia essa mancante (righe di mezzzeria) che, ove esistente, scarsamente visibile o invisibile (righe di delimitazione laterale e strisce di attraversamento pedoni)
- Parcheggio "selvaggio" che si riscontra spesso sia nella zona prospiciente il bar Ricci, che nell'area della Farmacia del Viale dove le operazioni di scarico merci del supermercato CONAD creano potenziali pericoli al regolare transito dei veicoli. Inoltre segnaliamo il "caos" che si crea davanti alla scuola Ignazio De Luca negli orari di entrata / uscita con parcheggi che ostacolano non solo lo scorrimento del traffico, che invade anche via del Poggio impedendone l'accesso, ma anche rendono poco sicura l'uscita degli alunni.
- La pericolosa velocità di percorrenza delle auto che deve essere limitata ponendo in essere adeguate azioni atte a prevenirla/limitarla incrementando i controlli.

3) Decoro urbano

- Camminando o passeggiando sul viale si nota il pessimo stato delle scarpate di confine al marciapiede. Esse, totalmente abbandonate dai proprietari, sono diventate il ricettacolo di rifiuti di ogni genere creando di fatto vere e proprie mini discariche, anche a causa dell'incuria di chi le deve mantenere in ordine.
- La manutenzione degli imponenti Tigli che caratterizzano il viale. Essi necessitano di un adeguato e sistematico ciclo di potature che aiuti a mantenerli in buona salute. Condizione, che in prospettiva, espone a rischi di rotture di rami con le potenziali conseguenze che ben conosciamo.

Inoltre stride questo stato di abbandono, in un contesto nel quale la Sua amministrazione dichiara una sensibilità nei confronti del decoro e della sicurezza oltre che ambientale per le aree verdi. Sarebbe utile una attenta riflessione su come preservare e migliorare il verde esistente. .

Concludendo, certi della sua sensibilità, le chiediamo di porre in essere tutte le azioni necessarie affinché una importante parte di Frosinone non giaccia in quello che può sembrare un pericoloso stato di abbandono.

Con ossequi

Cognome e nome	Luogo e data nascita	Comune di domicilio	Firma
ROHLA FRANCA	ARMA (FR) 12-8-1951	FROSINONE	Roma Franca
ANTONELLI ANTONIO	FROSINONE 05-09-1953	FROSINONE	Antonio Antonelli
MESSIA GIVIO	FROSINONE 02-06-1943	FROSINONE	Messia Givio
PODERICO ELENA	NAPOLI 28-02-1940	FROSINONE	Podérico Elena
FONTANA ANTONELLA	FROSINONE 15-07-1968	FROSINONE	Antonella Fontana
VACARU ALINA	ROMANIA 27-08-1987	FROSINONE	Alina Vacaru
QUATTROCIOCHI AQUILINO	VEROLI 04-11-1948	FROSINONE	Quattrociochi Aquilino
ERNE PAOLA	FROSINONE 24-05-1983	FROSINONE	Erne Paola
QUATTROCIOCHI MARCO	TORONTO (CANADA) 24-12-1975	FROSINONE	Quattrociochi Marco
TOZZI EVELDO	FROSINONE 28-09-69	FROSINONE	Tozzi Eveldo
ARJUVI MARCO	FROSINONE 08/09/1979	FROSINONE	Arjuvi Marco
HORVAT GANA CARISA	ROMANIA 25/05/97	FROSINONE	Horvat Gana
RAPONE VALERIO	FROSINONE 9/11/96	FROSINONE	Rapone Valerio

All'ill.mo sig. Sindaco di Frosinone

Oggetto: esposto sicurezza pedonale e stradale di Viale America Latina

Poniamo alla Sua attenzione le molteplici carenze di mancata sicurezza e decoro che gli utenti riscontrano percorrendo viale America Latina, siano essi pedoni (i più esposti al rischio) che automobilisti.

Di seguito vogliamo esplicitare a puro titolo informativo una sintetica disamina delle situazioni:

1) Sicurezza pedonale

- Assenza del marciapiede nel tratto dal civico n° 226 al n° 232. Nella zona si sono già verificati incidenti con investimento di pedoni anche con serie conseguenze.
- Lo stato dei marciapiedi esistenti, nonostante il recente intervento di manutenzione, mostra ancora carenze nell'omogeneità della pavimentazione, soprattutto in prossimità dei tigli. Inoltre segnaliamo la mancanza di adeguate protezioni di sicurezza su alcuni tratti sul lato delle due vallate.
- Necessità di incrementare gli attraversamenti pedonali per facilitare gli attraversamenti della carreggiata.

2) Sicurezza stradale

- Assenza della segnaletica orizzontale: sia essa mancante (righe di mezzzeria) che, ove esistente, scarsamente visibile o invisibile (righe di delimitazione laterale e strisce di attraversamento pedoni)
- Parcheggio "selvaggio" che si riscontra spesso sia nella zona prospiciente il bar Ricci, che nell'area della Farmacia del Viale dove le operazioni di scarico merci del supermercato CONAD creano potenziali pericoli al regolare transito dei veicoli. Inoltre segnaliamo il "caos" che si crea davanti alla scuola Ignazio De Luca negli orari di entrata / uscita con parcheggi che ostacolano non solo lo scorrimento del traffico, che invade anche via del Poggio impedendone l'accesso, ma anche rendono poco sicura l'uscita degli alunni.
- La pericolosa velocità di percorrenza delle auto che deve essere limitata ponendo in essere adeguate azioni atte a prevenirla/limitarla incrementando i controlli.

3) Decoro urbano

- Camminando o passeggiando sul viale si nota il pessimo stato delle scarpate di confine al marciapiede. Esse, totalmente abbandonate dai proprietari, sono diventate il ricettacolo di rifiuti di ogni genere creando di fatto vere e proprie mini discariche, anche a causa dell'incuria di chi le deve mantenere in ordine.
- La manutenzione degli imponenti Tigli che caratterizzano il viale. Essi necessitano di un adeguato e sistematico ciclo di potature che aiuti a mantenerli in buona salute. Condizione, che in prospettiva, espone a rischi di rotture di rami con le potenziali conseguenze che ben conosciamo.

Inoltre stride questo stato di abbandono, in un contesto nel quale la Sua amministrazione dichiara una sensibilità nei confronti del decoro e della sicurezza oltre che ambientale per le aree verdi. Sarebbe utile una attenta riflessione su come preservare e migliorare il verde esistente. .

Concludendo, certi della sua sensibilità, le chiediamo di porre in essere tutte le azioni necessarie affinché' una importante parte di Frosinone non giaccia in quello che può sembrare un pericoloso stato di abbandono.

Con ossequi

Cognome e nome	Luogo e data nascita	Comune di domicilio	Firma
MELONI GIOVANNI GALLOZZI BENITO DANIELA LO UCCIAPO	FROSINONE 05-02-1962 FROSINONE 23-05-69 CORACCHIO (FR) 29/10/1965	FROSINONE V. FORNACI, M FROSINONE FROSINONE	<i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i> Dante Lucca
ARZOVINI ANTONIO	CECCANO (FR) 11-04-1946	FROSINONE	<i>[Signature]</i>
VERRELLI MARIO	MARIO 18-11-47 F.R.	FROSINONE	<i>[Signature]</i>
ARDUINI NICOLA	FROSINONE 29-09-1960	FROSINONE	<i>[Signature]</i>
MATEO GERONDA	FROSINONE 31-08-1998	FROSINONE	<i>[Signature]</i>
VALERIA CECCARELLI	FROSINONE 02/04/84	FROSINONE	<i>[Signature]</i>
ANNA D'APOSTOLI Cicche Omery	FROSINONE 30-07-1943 23-1-1943 LIBBIA	FROSINONE FROSINONE	<i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i>
VERRO LUIGIA	21-03-1946 VERRO	FROSINONE	<i>[Signature]</i>
TURRIZIANI ANTONIO	20-02-62 FROSINONE	FROSINONE	<i>[Signature]</i>
<i>[Signature]</i>	FROSINONE 5/1/66	<i>[Signature]</i>	

All'ill.mo sig. Sindaco di Frosinone

Oggetto: esposto sicurezza pedonale e stradale di Viale America Latina

Poniamo alla Sua attenzione le molteplici carenze di mancata sicurezza e decoro che gli utenti riscontrano percorrendo viale America Latina, siano essi pedoni (i più esposti al rischio) che automobilisti.

Di seguito vogliamo esplicitare a puro titolo informativo una sintetica disamina delle situazioni:

1) Sicurezza pedonale

- Assenza del marciapiede nel tratto dal civico n° 226 al n° 232. Nella zona si sono già verificati incidenti con investimento di pedoni anche con serie conseguenze.
- Lo stato dei marciapiedi esistenti, nonostante il recente intervento di manutenzione, mostra ancora carenze nell'omogeneità della pavimentazione, soprattutto in prossimità dei tigli. Inoltre segnaliamo la mancanza di adeguate protezioni di sicurezza su alcuni tratti sul lato delle due vallate.
- Necessità di incrementare gli attraversamenti pedonali per facilitare gli attraversamenti della carreggiata.

2) Sicurezza stradale

- Assenza della segnaletica orizzontale: sia essa mancante (righe di mezzzeria) che, ove esistente, scarsamente visibile o invisibile (righe di delimitazione laterale e strisce di attraversamento pedoni)
- Parcheggio "selvaggio" che si riscontra spesso sia nella zona prospiciente il bar Ricci, che nell'area della Farmacia del Viale dove le operazioni di scarico merci del supermercato CONAD creano potenziali pericoli al regolare transito dei veicoli. Inoltre segnaliamo il "caos" che si crea davanti alla scuola Ignazio De Luca negli orari di entrata / uscita con parcheggi che ostacolano non solo lo scorrimento del traffico, che invade anche via del Poggio impedendone l'accesso, ma anche rendono poco sicura l'uscita degli alunni.
- La pericolosa velocità di percorrenza delle auto che deve essere limitata ponendo in essere adeguate azioni atte a prevenirla/limitarla incrementando i controlli.

3) Decoro urbano

- Camminando o passeggiando sul viale si nota il pessimo stato delle scarpate di confine al marciapiede. Esse, totalmente abbandonate dai proprietari, sono diventate il ricettacolo di rifiuti di ogni genere creando di fatto vere e proprie mini discariche, anche a causa dell'incuria di chi le deve mantenere in ordine.
- La manutenzione degli imponenti Tigli che caratterizzano il viale. Essi necessitano di un adeguato e sistematico ciclo di potature che aiuti a mantenerli in buona salute. Condizione, che in prospettiva, espone a rischi di rotture di rami con le potenziali conseguenze che ben conosciamo.

Inoltre stride questo stato di abbandono, in un contesto nel quale la Sua amministrazione dichiara una sensibilità nei confronti del decoro e della sicurezza oltre che ambientale per le aree verdi. Sarebbe utile una attenta riflessione su come preservare e migliorare il verde esistente. .

Concludendo, certi della sua sensibilità, le chiediamo di porre in essere tutte le azioni necessarie affinché' una importante parte di Frosinone non giaccia in quello che può sembrare un pericoloso stato di abbandono.

Con ossequi

Cognome e nome	Luogo e data nascita	Comune di domicilio	Firma
VANINI PAULISTA	BRUNZIO (VA) 11-11-44	FROSINONE	Beniamino
ZAMBELLI INRICA	CERANNO (NO) 07-05-47	FROSINONE	Euro Zambelli
LAZZARO MONICA	AFRAGOLA (NA)	FROSINONE	Monica
PAPA VITTORIO	ARCE 27/12/1968	FROSINONE	Vittorio
Ortolano, Piero	23. 9. 1962	FROSINONE	Piero
Sento merino	21/11/1956	FROSINONE	Merino Sento
Bondini Felice	2 8/5/25	FROSINONE	Felice
DONATO RAFFAELIA	VIBO VALENTIA 11-06-73	FROSINONE	Donato Raffaelia
NOCE ANNA PAOLA	ARNARA (FR) 07-12-1964	FROSINONE	Noce Anna Paola
Anna Maria	30-4-1960 FROSINONE	FROSINONE	Anna Maria
DR PAOLIS TOGLIATTA GIOVANNA	FROSINONE 13-03-1972	FROSINONE	Giovanna
LUCIA PEDRONE	S. DONATO U.E. 25-10-1950	FROSINONE	Lucia Pedrone
Paola	23/11/71	FROSINONE	Paola

All'ill.mo sig. Sindaco di Frosinone

Oggetto: esposto sicurezza pedonale e stradale di Viale America Latina

Poniamo alla Sua attenzione le molteplici carenze di mancata sicurezza e decoro che gli utenti riscontrano percorrendo viale America Latina, siano essi pedoni (i più esposti al rischio) che automobilisti.

Di seguito vogliamo esplicitare a puro titolo informativo una sintetica disamina delle situazioni:

1) Sicurezza pedonale

- Assenza del marciapiede nel tratto dal civico n° 226 al n° 232. Nella zona si sono già verificati incidenti con investimento di pedoni anche con serie conseguenze.
- Lo stato dei marciapiedi esistenti, nonostante il recente intervento di manutenzione, mostra ancora carenze nell'omogeneità della pavimentazione, soprattutto in prossimità dei tigli. Inoltre segnaliamo la mancanza di adeguate protezioni di sicurezza su alcuni tratti sul lato delle due vallate.
- Necessità di incrementare gli attraversamenti pedonali per facilitare gli attraversamenti della carreggiata.

2) Sicurezza stradale

- Assenza della segnaletica orizzontale: sia essa mancante (righe di mezzzeria) che, ove esistente, scarsamente visibile o invisibile (righe di delimitazione laterale e strisce di attraversamento pedoni)
- Parcheggio "selvaggio" che si riscontra spesso sia nella zona prospiciente il bar Ricci, che nell'area della Farmacia del Viale dove le operazioni di scarico merci del supermercato CONAD creano potenziali pericoli al regolare transito dei veicoli. Inoltre segnaliamo il "caos" che si crea davanti alla scuola Ignazio De Luca negli orari di entrata / uscita con parcheggi che ostacolano non solo lo scorrimento del traffico, che invade anche via del Poggio impedendone l'accesso, ma anche rendono poco sicura l'uscita degli alunni.
- La pericolosa velocità di percorrenza delle auto che deve essere limitata ponendo in essere adeguate azioni atte a prevenirla/limitarla incrementando i controlli.

3) Decoro urbano

- Camminando o passeggiando sul viale si nota il pessimo stato delle scarpate di confine al marciapiede. Esse, totalmente abbandonate dai proprietari, sono diventate il ricettacolo di rifiuti di ogni genere creando di fatto vere e proprie mini discariche, anche a causa dell'incuria di chi le deve mantenere in ordine.
- La manutenzione degli imponenti Tigli che caratterizzano il viale. Essi necessitano di un adeguato e sistematico ciclo di potature che aiuti a mantenerli in buona salute. Condizione, che in prospettiva, espone a rischi di rotture di rami con le potenziali conseguenze che ben conosciamo.

Inoltre stride questo stato di abbandono, in un contesto nel quale la Sua amministrazione dichiara una sensibilità nei confronti del decoro e della sicurezza oltre che ambientale per le aree verdi. Sarebbe utile una attenta riflessione su come preservare e migliorare il verde esistente. .

Concludendo, certi della sua sensibilità, le chiediamo di porre in essere tutte le azioni necessarie affinché una importante parte di Frosinone non giaccia in quello che può sembrare un pericoloso stato di abbandono.

Con ossequi

Cognome e nome	Luogo e data nascita	Comune di domicilio	Firma
M. VATAZIKI MATTIA	FROSINONE 10-4-54	FROSINONE	Matti Mattia
Venue B. Maria	Boville 24/04/55 06/08/57	FROSINONE	Venue B. Maria
SCACCIA MARI LU	FROSINONE	FROSINONE	Scaccia Maria
TORRIZIANI COLOMBA RENATO	HERTECOMPTON 14/04/1951	FROSINONE	Torriciani
Bertoni Roberto	4-12-62	Frosinone	Bertoni Roberto
Morini Elio	6-8-44	Frosinone	Elio Morini
CRECO LIBERATO	ISOLA DEL LIRI 27/07/1945	FROSINONE VIA F. BRICINDI N. 114	Creco
IANNICELLI Benedetta	SUPINA FR 24/08/56	Frosinone Corso Lazio 24	Iannicelli
CUPINI ANNA MARIA	FROSINONE 05-02-1947	FROSINONE	Cupini Anna Maria
SCORDINO NINA	MESSINA 17-04-1948	FROSINONE	Scordino
MESSIA DONATELLA	15-03-1979 FROSINONE	FROSINONE	Messia Donatella
CUPIDO PASSINIUMANO	23-07-1979 FROSINONE	FROSINONE	Cupido

All'ill.mo sig. Sindaco di Frosinone

Oggetto: esposto sicurezza pedonale e stradale di Viale America Latina

Poniamo alla Sua attenzione le molteplici carenze di mancata sicurezza e decoro che gli utenti riscontrano percorrendo viale America Latina, siano essi pedoni (i più esposti al rischio) che automobilisti.

Di seguito vogliamo esplicitare a puro titolo informativo una sintetica disamina delle situazioni:

1) Sicurezza pedonale

- Assenza del marciapiede nel tratto dal civico n° 226 al n° 232. Nella zona si sono già verificati incidenti con investimento di pedoni anche con serie conseguenze.
- Lo stato dei marciapiedi esistenti, nonostante il recente intervento di manutenzione, mostra ancora carenze nell'omogeneità della pavimentazione, soprattutto in prossimità dei tigli. Inoltre segnaliamo la mancanza di adeguate protezioni di sicurezza su alcuni tratti sul lato delle due vallate.
- Necessità di incrementare gli attraversamenti pedonali per facilitare gli attraversamenti della carreggiata.

2) Sicurezza stradale

- Assenza della segnaletica orizzontale: sia essa mancante (righe di mezzzeria) che, ove esistente, scarsamente visibile o invisibile (righe di delimitazione laterale e strisce di attraversamento pedoni)
- Parcheggio "selvaggio" che si riscontra spesso sia nella zona prospiciente il bar Ricci, che nell'area della Farmacia del Viale dove le operazioni di scarico merci del supermercato CONAD creano potenziali pericoli al regolare transito dei veicoli. Inoltre segnaliamo il "caos" che si crea davanti alla scuola Ignazio De Luca negli orari di entrata / uscita con parcheggi che ostacolano non solo lo scorrimento del traffico, che invade anche via del Poggio impedendone l'accesso, ma anche rendono poco sicura l'uscita degli alunni.
- La pericolosa velocità di percorrenza delle auto che deve essere limitata ponendo in essere adeguate azioni atte a prevenirla/limitarla incrementando i controlli.

3) Decoro urbano

- Camminando o passeggiando sul viale si nota il pessimo stato delle scarpate di confine al marciapiede. Esse, totalmente abbandonate dai proprietari, sono diventate il ricettacolo di rifiuti di ogni genere creando di fatto vere e proprie mini discariche, anche a causa dell'incuria di chi le deve mantenere in ordine.
- La manutenzione degli imponenti Tigli che caratterizzano il viale. Essi necessitano di un adeguato e sistematico ciclo di potature che aiuti a mantenerli in buona salute. Condizione, che in prospettiva, espone a rischi di rotture di rami con le potenziali conseguenze che ben conosciamo.

Inoltre stride questo stato di abbandono, in un contesto nel quale la Sua amministrazione dichiara una sensibilità nei confronti del decoro e della sicurezza oltre che ambientale per le aree verdi. Sarebbe utile una attenta riflessione su come preservare e migliorare il verde esistente. .

Concludendo, certi della sua sensibilità, le chiediamo di porre in essere tutte le azioni necessarie affinché una importante parte di Frosinone non giaccia in quello che può sembrare un pericoloso stato di abbandono.

Con ossequi

Cognome e nome	Luogo e data nascita	Comune di domicilio	Firma
CELA ALI	19/01/1960 Albania	Frosinone	Ali Cella
Tozz. Bruno	FROSINONE 17.02.51	FROSINONE	Tozz. Bruno
Neomirsky	12-10-60 FROSINONE	FROSINONE	Neomirsky
Falk Lin	28-07-56 FROSINONE	FROSINONE	Falk Lin
Leopo POMPEO	20-09-56 S. DONATO VAL DI COMINO	FROSINONE	Leopo
CALICOLA AURORA	11-02-1974 FROSINONE	FROSINONE	Calicola Aurora
LIBURDI VINCENTINO	28-12-1967 CECCANO	FROSINONE	Liburdi Vincentino
INCLITI ILARIA	10-01-1974 FROSINONE	FROSINONE	Incliti Ilaria
FORNANA M. CARMI	9-2-55 FR	FR	Fornana M. Carmi
GIULIAM SEBASTIANA	18-03/1964 POFI	FROSINONE	Giuliam Sebastiana
Maria Angela Montagna	30-08-1946 FROSINONE	FROSINONE	MARIA ANGELA MONTEGNA
ARDORINI SERENA	15-09-1991 FROSINONE	FROSINONE	Ardorini Serena
Rozzic Ettore	06/11/62 FROSINONE	FROSINONE	Rozzic Ettore

All'ill.mo sig. Sindaco di Frosinone

Oggetto: esposto sicurezza pedonale e stradale di Viale America Latina

Poniamo alla Sua attenzione le molteplici carenze di mancata sicurezza e decoro che gli utenti riscontrano percorrendo viale America Latina, siano essi pedoni (i più esposti al rischio) che automobilisti.

Di seguito vogliamo esplicitare a puro titolo informativo una sintetica disamina delle situazioni:

1) Sicurezza pedonale

- Assenza del marciapiede nel tratto dal civico n° 226 al n° 232. Nella zona si sono già verificati incidenti con investimento di pedoni anche con serie conseguenze.
- Lo stato dei marciapiedi esistenti, nonostante il recente intervento di manutenzione, mostra ancora carenze nell'omogeneità della pavimentazione, soprattutto in prossimità dei tigli. Inoltre segnaliamo la mancanza di adeguate protezioni di sicurezza su alcuni tratti sul lato delle due vallate.
- Necessità di incrementare gli attraversamenti pedonali per facilitare gli attraversamenti della carreggiata.

2) Sicurezza stradale

- Assenza della segnaletica orizzontale: sia essa mancante (righe di mezzzeria) che, ove esistente, scarsamente visibile o invisibile (righe di delimitazione laterale e strisce di attraversamento pedoni)
- Parcheggio "selvaggio" che si riscontra spesso sia nella zona prospiciente il bar Ricci, che nell'area della Farmacia del Viale dove le operazioni di scarico merci del supermercato CONAD creano potenziali pericoli al regolare transito dei veicoli. Inoltre segnaliamo il "caos" che si crea davanti alla scuola Ignazio De Luca negli orari di entrata / uscita con parcheggi che ostacolano non solo lo scorrimento del traffico, che invade anche via del Poggio impedendone l'accesso, ma anche rendono poco sicura l'uscita degli alunni.
- La pericolosa velocità di percorrenza delle auto che deve essere limitata ponendo in essere adeguate azioni atte a prevenirla/limitarla incrementando i controlli.

3) Decoro urbano

- Camminando o passeggiando sul viale si nota il pessimo stato delle scarpate di confine al marciapiede. Esse, totalmente abbandonate dai proprietari, sono diventate il ricettacolo di rifiuti di ogni genere creando di fatto vere e proprie mini discariche, anche a causa dell'incuria di chi le deve mantenere in ordine.
- La manutenzione degli imponenti Tigli che caratterizzano il viale. Essi necessitano di un adeguato e sistematico ciclo di potature che aiuti a mantenerli in buona salute. Condizione, che in prospettiva, espone a rischi di rotture di rami con le potenziali conseguenze che ben conosciamo.

Inoltre stride questo stato di abbandono, in un contesto nel quale la Sua amministrazione dichiara una sensibilità nei confronti del decoro e della sicurezza oltre che ambientale per le aree verdi. Sarebbe utile una attenta riflessione su come preservare e migliorare il verde esistente. .

MANAGNA DI CESTINI DI VERONDIATA
MANAGNA SECCHI STRADA PER INCROCI PERUCOSI (VIA Cassia - V. leA)
Concludendo, certi della sua sensibilità, le chiediamo di porre in essere tutte le azioni necessarie affinché una importante parte di Frosinone non giaccia in quello che può sembrare un pericoloso stato di abbandono. (latine)

Con ossequi

Cognome e nome	Luogo e data nascita	Comune di domicilio	Firma
BARTOWECI GIUSEPPE	PRIVERNO (LT) 17-07-1943	FROSINONE	<i>Giuseppe Bartoweci</i>
BARTOWECI BARBARA	FROSINONE 23-11-1972	FROSINONE	<i>Barbara Bartoweci</i>
BOLLELLA ROSINA	BENEVENTO 30-11-1979	FROSINONE	<i>Rosina Bollella</i>
LORENZO MASSIMO	ROMA 12/04/1963	FROSINONE	<i>Massimo Lorenzini</i>
LOREDANA CUPINI	FROSINONE 14-08-1962	FROSINONE	<i>Loredana Cupini</i>
PAOLA GATA	SOA 26/06/91	FROSINONE	<i>Paola Gata</i>
ANNA MAGLIORISTI	FROSINONE 01-01-1959	FROSINONE	<i>Anna Maglioristi</i>
ENZO CERRILLI	FROSINONE 17-10-1976	FROSINONE	<i>Enzo Cerrilli</i>
PIRELLA PIRELLA	FROSINONE 21/05/75	FROSINONE	<i>Pirella Pirella</i>
ROSSANA PANICCI A	FROSINONE 01/07/1958	FROSINONE	<i>Rossana Panicci A</i>
PELLITTI ELEONORA	FROSINONE 29/04/1992	FROSINONE	<i>Eleonora Pellitti</i>
PIRELLA MASSIMO	ROMA 13/06/1970	FROSINONE	<i>Massimo Pirella</i>
NADIA CARROCCIA	ARPINO 05/09/1994	FROSINONE	<i>Nadia Carroccia</i>